

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Sija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0156-43	FECHA:	1/09/2025



Foto1: Fotografía de piso del aula 1



Foto 2: Fotografía de piso del aula 2



Foto 3: Fotografía de piso del aula 3



Foto 4: Fotografía de piso de la cocina





Foto 5: Techo del modulo 1



Foto 6: Techo del modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Sija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0156-43	FECHA:	1/09/2025



Foto 7: Fotografía del techo del modulo 3



Foto 8: Puerta a darle mantenimiento aula 1



Foto 9: Puerta a darle mantenimiento aula 2



Foto 10: Puerta a darle mantenimiento aula 3



Foto 11: Puerta a darle mantenimiento de cocina



Foto 12: Fotografía de las puertas a darle mantenimiento de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas nuevas para aumentar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OEP
NIVEL 43
EORM
SAN FRANCISCO EL ALTO
TOTONICAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ALDEA SAN ANTONIO SIJA
SAN FRANCISCO EL ALTO
TOTONICAPÁN