



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chonimacorrá, aldea San Antonio Sija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0158-43	FECHA:	02 de junio de 2025



Foto 1: piso en mal estado por el tiempo de uso



Foto 2: Piso en mal estado por el tiempo de uso



Foto 3: Piso en mal estado por el tiempo de uso



Foto 4: Piso con agujero por el tiempo de uso



Foto 5: Piso en mal estado por el tiempo de uso



Foto 6: Piso en mal estado por el tiempo de uso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

