



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chitocché aldea Rancho de Teja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0447-43	FECHA:	31 de marzo de 2025




Foto 1: Cambio del sistema Eléctrico, por las condiciones en la que se encuentra y el riesgo que presenta ante una sobrecarga.




Foto 2: El contador y el único filipón se encuentra en plena interperie presentando un posible cortocircuito por las diferentes empalmadas que tiene para distribuir energía eléctrica a todo el establecimiento.




Foto 3: Cambio de la puertas de aula de preprimaria y segundo A



Foto 4: Cambio de puerta de primero, la dirección, puerta de segundo grado sección B y la puerta de cuarto grado por lo deteriorados que se encuentran y porque tiene sus más de 20 años de uso.




Foto 5: Cambio de piso en las aulas de preprimaria y segundo grado sección A y B.




Foto 6: cambio de piso rustico a piso cerámico a las aulas de primero A y B

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chitocché aldea Rancho de Teja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0447-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Mantenimiento de desagüe del establecimiento por acumulación de aguas grises.



Foto 2: Instalación de caja trampa de grasa para la acumulación de aguas grises eliminando foco de contaminación alrededor del establecimiento.



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---