Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Calle 6-81 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-1752-43	FECHA:	10/03/2025

Foto1: Cambio de estructura de techo de la dirección

Foto 2: Sustitución de lámina deteriorada por lámina troquelada calibre 26

Foto 3: Reparación mediante cierre de pared en el costado oeste de la dirección

Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta prefabricada en el interior de la dirección y sustitución de piso de torta de cemnto por piso cerámico

Foto 5: Mantenimiento de balcones metálicos lijado, aplicación de pintura anticorrosiva y sustitución de ventanas metálicas por ventanas de pvc con vidrios de 5 mm **e instalación de balcones**

Foto 6: Sustitución de accesorios de tanque de inodoro y sustitución de inodoro elongado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO DE M.I.V.U.J.V. SAN FRANCISCO EL ALTO NIVEL 43

Firma y sello del Presidente de la ORE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Calle 6-81 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-1752-43	FECHA	10/03/2025

Foto7: Instalación de barandas de seguridad en el corredor de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la JDPE

CONSEJO EDUCATIVO MUNICIPAL SAN FRANCISCO EL ALTO NIVEL 43

Firma y Sello Director Centro Educativo Público