



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirrenox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-2105-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Vista de techo de dirección que será cambiada en su estructura y cubierta.



Foto 2: Vista de cocina y estufas de leña donde se hará la sustitución de estufas de leña e instalación de piso.



Foto 3: Vista de salones donde serán sustituidas puertas.



Foto 4: Vista de aulas donde serán cambiadas y mejoradas instalaciones eléctricas




Foto 5: Vista de puerta donde será instalada chapa para puerta.



Foto 6: vista de paredes de dirección que serán repelladas, las que están dañadas por ingreso de agua de lluvia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público