

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPÁN   | MUNICIPIO:                     | SAN FRANCISCO EL ALTO                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUFED         | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-03-2444-45 | FECHA:                         | 10/03/2025                               |



Foto 1: Instalación de balcones de 1.34 m \* 1.02 m en salones



Foto 2: Instalación de balcon en cocina 1.6 m \* 1.2 m, instalación de vidrios para ventanas 0.4m \* 0.2 m, incluye desmontaje y sellado con cilon



Foto 3: Instalación de balcones traseros en aulas y cocina 1.33 m \* 0.26 m



Foto 4: Pintura latex libre de plomo y mercurio en fachada principal



Foto 5: Mantenimiento de puertas de metal, incluye pintura y ajuste en tamaño por instalación de piso ceramico



Foto 6: Instalación de piso ceramico sobre piso de concreto, en 3 aulas y pintura de para el interior de los salones de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales hasta un máximo de 10 hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público