

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chituy I-II-III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-2489-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Aula sustitucion de puerta de metal por metal



Foto 2: Aula sustitucion de puerta de metal por metal




Foto 3: Aula sustitucion de puerta de metal por metal



Foto 4: Aula sustitucion de puerta de metal por metal



Foto 5: Aula sustitucion de puerta de metal por metal



Foto 6: Mantenimiento de puertas con pinturas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chituy I-II-III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-2489-43	FECHA:	10/03/2025




Foto1: Pintada con pintura y cambio de chapa yale para portón



Foto 2: Construcción de mesas de concreto en la cocina



Foto 3: Pintura de paredes interiores de 8 aulas



Foto 4: Pintura de paredes de exteriores de 8 aulas



Foto 5: Instalaciones electricas en todas las 9 aulas



Foto. 6 Mantenimiento de baranda con aplicación de pintura anticorrosiva a dos manos y soldadura del segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público