

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHINIMABÉ, ALDEA PALOMORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 04 - 0017 - 43	FECHA:	10 DE MARZO DE 2025



Foto1: En la cocina hay mucho humo, por el diseño de la plancha no puede sacar el humo en la chimenea.



Foto 2: Puertas sin chapas.



Foto 3: Atrás de estas 3 aulas, hay un área boscosa, por lo que es necesario usar balcones para la seguridad de los materiales que hay en cada aula




Foto 4: En este espacio les falta balcones para la seguridad de los niños ya que en esta parte de la circulación es un paso vehicular. 12 cm y liso



Foto 5: Falta la construcción de otra mitad de la pared, es parte de la circulación.



Foto 6: Rotoplas solo para distribuir agua para los baños.

Observación: Si es necesario se agregan fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

NIVEL 43 Firma y Sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--