



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Xejuyp
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0173-43	FECHA:	10/03/2025



Sustitución de piso de concreto de 5 centímetros de espesor para nivelación en el patio



Impermeabilización de losa de cocina



Instalación Mesón de concreto azulejado



Reparación eléctrica en aula



Reparación eléctrica en aula



Reparación eléctrica en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0173-43	FECHA:	10/03/2025



Reparación eléctrica en cocina



Reparación de red de agua potable



Reparación de plancha de cocina



Pintura de latex para pared de aula libre de plomo y mercurio




Pintura de latex para pared de aulas libre de plomo y mercurio



Pintura de latex para pared de aulas libre de plomo y mercurio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de EORM




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0173-43	FECHA:	10/03/2025



Mantenimiento de puerta y cambio de chapa



Mantenimiento de puerta y cambio de chapa



Mantenimiento de puerta y cambio de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---