

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A calle 1-94 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1662-43	FECHA:	10/03/2025




Sustitución de piso cemento por piso cerámico
 EN AULA DE PROFESORES DE 1ER NIVEL



Reparación de Vidrios
 EN AULA DE PROFESORES DE 1ER NIVEL



Remozamiento de plafoneras por candelas
 EN AULA DE PROFESORES DE 1ER NIVEL



Remozamiento de tomacorrientes
 EN AULA DE PROFESORES DE 1ER NIVEL




Remozamiento de pintura del establecimiento
 EN AULA DE PROFESORES DE 1ER NIVEL



Remozamiento de chorros de lava manos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

