



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiriquemeyá, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0048-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto1: Reparación de vano para ventanas



Foto 2: Reparación de bodega



Foto 3: Reparación de servicio sanitario



Foto 4: Mantenimiento de fosa septica



Foto 5: Reparación de puertas



Foto 6: Sustitución de vidrios

Observaciones: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

[Signature]





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiriquemeyá, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0048-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 7: Sustrucción de malla muro perimetral



Foto 8: sustrucción de cielo falso en mal estado



Foto 9: Reparación de repello en mal estado

Observaciones: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

