

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paxmaramac, Aldea Patulup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0058-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de cemento por piso de porcelana.



Foto 2: Reparación de estructura de techo con la instalación de cielo falso con tablayeso para un aula con estructura de metal.



Foto 3: Reparación de ventanas y vidrios.



Foto 4: Repello de muro en mal estado.



Foto 5: Sustrucción de baños de poza séptica a baños lavables.



Foto 6: Sustrucción de puerta de metal con su respectiva chapa e instalación para un aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

