



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Chi Elías Vista Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0063-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de techo de servicio sanitarios en mal estado



Foto 2: cambio de puertas y pared en mal estado



Foto 3: sustrucción de piso tipo cemento alisado por piso granito




Foto 4: Sustrucción de malla por rejas de metal



Foto 5: remozamiento de pared circulación en la parte frontal del establecimiento



Foto 6: sustrucción de canal PVC mas bajada de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo

