

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                          |                                |                                                               |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán              | MUNICIPIO:                     | Momostenango                                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Paraje Buenos Aires | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Buenos Aires Paquix, Caserio Rachoquel Aldea Xequemeyá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0067-43            | FECHA:                         | 10/03/2025                                                    |



Foto 7: Antes de colocación de techo para el portón de la entrada principal.



Foto 8: Antes de colocación de techo para el portón de la entrada principal.




Foto 9: Vista del patio antes del adoquinamiento vista al frente modulo I.



Foto 10: Vista del patio antes del adoquinamiento vista al frente modulo I.



Foto 11: Vista del patio antes del adoquinamiento vista al frente modulo II.




Foto 12: Vista completa del area de adoquinamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

|                             |                          |                                |                                                               |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán              | MUNICIPIO:                     | Momostenango                                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Paraje Buenos Aires | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Buenos Aires Paquix, Caserio Rachoquel Aldea Xequemeyá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0067-43            | FECHA:                         | 10/03/2025                                                    |



Foto 1: Antes de la colocación de volcones Modulo I parte frontal.



Foto 2: Antes de la colocación de volcones Modulo I parte trasera.



Foto 3: Antes de la colocación de volcones Modulo II parte trasera.



Foto 4: Antes de la colocación de volcones de baños lateral.




Foto 5: Antes de la colocación de volcones Modulo II parte frontal.



Foto 6: Antes del cambio de puerta del Modulo I.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|