

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraja Patrulalá, aldea Tzanjón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0068-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustrución de lámina mal estado



Foto 2: Techado en área de gradas como mantenimiento preventivo.




Foto 3: Instalación de balcones de metal.



Foto 4: Instalación de balcones de metal.



Foto 5: Sustrución de inodoro, sustrución de piso de pared y suelo por azulejo.



Foto 6: Pintada de vigas de galera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

