



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán   | MUNICIPIO:                     | Momostenango  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Patun |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0079-43 | FECHA:                         | 10/03/2025    |




Foto1: Vista de las áreas de la cocina que se remozaran integralmente incluye instalacion de piso y azulejos, reinstalacion de plancha y chimeneas, instalacion de lavamanos.



Foto 2: vista de área a renovar de estructura de madera y cambio de lamina acanalada por lamina troquelada.



Foto 3: vista de áreas de sanitario a reparar y renovar.



Foto 4: Vista de área para sustitución de suelo natural a piso losa de concreto.



Foto 5: vista de las áreas de aulas y muro perimetral para pintar



Foto 6: Otras vistas del area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Luis Martín Lux Mexia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

