

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 4-97, zona 1, Barrio Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0094-45	FECHA:	10 de marzo de 2025.



Foto 1: Vista frontal de la parte del ingreso establecimiento



Foto 2: Deterioro de la losa de patio.



Foto 3: Vista del patio de tierra y concreto



Foto 4: Vista aérea desde la planta alta



Foto 5: Vista frontal del patio y deterioro de la losa del patio.



Foto 6: Parches de reparación de losa dañada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

