

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica Paraje Paxmaramac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paxmaramac aldea Patulup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0145-45	FECHA:	10/03/2025



Instalacion de tablayeso dentro del aula.



Instalacion de tablayeso dentro del aula.




Foto 3 sustitucion de laminas de techo de aulas del centro educativo INEB



Foto 4. Susutitucion de piso dentro de las aulas del centro educitivo



Foto 5. reparacion, pintado y cambio de chapas de puertas



Foto 6. Cambio de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia
INEB
PAXMARAMAC
MOMOSTENANGO
TOTONICAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
PAXMARAMAC
MOMOSTENANGO
TOTONICAPÁN