



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CHO MANGO, PARAJE SIGALBE, CASERIO SAN JOSÉ SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0145-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: VISTA DE DONDE SE REALIZARÁ EL VACIADO DE FOSA SÉPTICA



Foto 2: VISTA EN DONDE SE REALIZARÁ LA SUSTITUCIÓN DE TAZAS



Foto 3: VISTA DE LA COCINA EN DONDE SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN DE PISO, REPARACIÓN DE TUBOS, AZULEJO EN PLANCHA, Y AZULEJO EN SOLERA INTERMEDIA



Foto 4: VISTA DE LA BODEGA DE LEÑA DONDE SE REALIZARÁ LA SUSTITUCIÓN DE TECHO Y CAMBIO DE PUERTA.



Foto 5: VISTA DE DONDE SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN DE TECHO Y CANALES



Foto 6: VISTA EN DONDE SE REALIZARA REPARACIÓN DE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CHO MANGO, PARAJE SICALBE, CASERÍO SAN JOSÉ SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0145-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: VISTA EN DONDE SE REALIZARA REPARACIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto 8: VISTA DE DONDE SE REALIZARÁ REPARACIÓN DE LA CUNETAS



Foto 9: VISTA EN DONDE SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN DE TUBOS PARA DESFOGUE DE AGUA Y EXCAVACIÓN DE ZANJA



Foto 10: VISTA EN DONDE SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN DE TUBOS PARA DESFOGUE DE AGUA Y EXCAVACIÓN DE ZANJA



Foto 11: VISTA EN DONDE SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE LÁMINA NÚMERO 1



Foto 12: VISTA EN DONDE SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE LÁMINA NÚMERO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CHO MANGO, PARAJE SICALBE, CASERÍO SAN JOSÉ SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0145-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: VISTA DE DONDE SE SUSTITUIRA PUERTA DE LAMINA NÚMERO 2



Foto 14: VISTA DE DONDE SE SUSTITUIRA PUERTA DE LAMINA NÚMERO 2




Foto 15: VISTA DE REPARACION DE TECHO CON LA SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 16: SUSTITUCION DE PUERTA DE LAMINA DE BODEGA DE LEÑA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

