



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0237-43	FECHA:	10 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Cambio de techo en cocina por laminas en mal estado y estructura en mal estado.



Foto 2: cambio de techo en 2 aulas y direccion por laminas en mal estado.



Foto 3: Cambio de piso aula 1




Foto 4: Cambio de piso Aula 2

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

