

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Pasuc, Aldea Los Cipreces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0240-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Cambio de dos puertas en el aula de Párvulos Sección A y Preprimaria sección B



Foto 2: Cambio de Canales de los dos lados del edificio escolar.



Foto 3: Aquí se realizará el cambio de balcones que están a la orilla de la calle



Foto 4: Se pintará la parte exterior del Edificio escolar y el muro perimetral de la calle.



Foto 5: Sustitución del techo de lámina de la cocina por lámina troquelada




Foto 6: Sustitución de piso de torta, por porcelanato

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julian Ulasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

