



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán   | MUNICIPIO:                     | Momostenango                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Jutacaj, aldea Xequemeyá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0244-43 | FECHA:                         | 10/03/2025                       |



Foto1: Foto1: Vista del area de las laminas de la entrada de dirección a remozar



Foto 2: Vista del area donde se instalara la reja del pasillo de la entrada de dirección.



Foto 3: Foto 3: Vista de las puertas de los grados de Cuarto "A". Quinto, Sexto a sustituir



Foto 4: Vista de las puertas de los grados de cuarto "B", primero "A" Y "B" a pintar y darle mantenimiento, sustitucion de candados por chapas



Foto 5: Vista de las puertas de las aulas de preprimara una puerta se cambiara y una se sustituirá



Foto 6: Vista de las puertas de los servicios sanitarios donde se podra una reja en la parte de arriba en cada puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán   | MUNICIPIO:                     | Momostenango                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Jutacaj, aldea Xequemeyá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0244-43 | FECHA:                         | 10/03/2025                       |




Foto7: Vista del piso de las aulas de premimaria cuarto "a", Quinto y Sexo a cambiar por piso de granito



Foto 8: Vista de la fosa septica a darle mantenimiento




Foto 9: Vista de la pila de la cocina a remozar poniendole azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

