



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                |                                |                                             |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán                    | MUNICIPIO:                     | Momostenango                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | paraje Chicorral, aldea San Antonio Pasajoc |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0248-43                  | FECHA:                         | 10/03/2025                                  |



Foto1: Sustrucción de techo, en un aula Módulo 1



Foto 2: Sustrucción de piso de cemento a piso cerámico, porcelanato 4 aulas módulo 1



Foto 3: Reparación de muro 2 hiladas de block en dos aulas modulo 1



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico módulo 1




Foto 5: Corte y reparación de 4 puertas módulo 1 y 4 puertas módulo 2



Foto 6: Sustrucción de piso de cemento a piso cerámico, porcelanato 4 aulas módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

