



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje chipuertá, Aldea San Vicente Buenabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0274-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE DOS CHIMENEAS DE METAL EN MAL ESTADO POR DOS CHIMENEAS DE LADRILLO TAYUYO EN PLANCHAS DE LEÑA. QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SEIS VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE METAL POR SEGURIDAD Y VENTILACIÓN, QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES



Foto 3: CAMBIO DE LA CERRADURAS O CHAPAS EN MAL ESTADO EN CUATRO PUERTAS DE METAL SIENDO EN AULAS EXISTENTES DEL EDIFICIO ESCOLAR, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN



Foto 4: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE COLOR AZUL HORIZONTE LÁTEX MARCA COVER PLUS LA PALETA, EN EXTERIOR DEL EDIFICIO ESCOLAR.



Foto 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE COLOR VERDE MANZANA Y AMARILLO TULIPAN LÁTEX MARCA COVER PLUS LA PALETA, EN INTERIOR DEL EDIFICIO ESCOLAR.



Foto 6: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE COLOR AZUL HORIZONTE LÁTEX MARCA COVER PLUS LA PALETA, EN EXTERIOR DEL EDIFICIO ESCOLAR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gradiselda Perez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

