



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Choestancia, Aldea Pitzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0275-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Repellar el aula número uno ya que hace falta dicha acción en la misma y en el aula número dos.



Foto 2: Repellar el aula número dos.




Foto 3: Colocar pizo en el aula número uno ya que no cuenta con ello.



Foto 4: Colocar pizo al aula número dos ya que no cuenta la misma.



Foto 5: Pintar el aula número uno despues de realizar el repello.



Foto 6: pintar el aula número dos despues de realizar el repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Choestancia

