



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xetená, aldea San Vicente Buenabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0278-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Vista del aula de quinto primaria, con el piso de torta de cemento en mal estado.



Foto 2: Vista en parte frontal del edificio escolar con la pintura en mal estado.



Foto 3: Vista del aula de quinto primaria, con el piso de torta de cemento en mal estado.



Foto 4: Vista en el aula de sexto primaria, con el piso de torta de cemento en mal estado.



Foto 5: Vista en el aula de sexto primaria, con el piso de torta de cemento en mal estado.



Foto 6: Vista del aula de quinto primaria, con el piso de torta de cemento en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

