

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒ X

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Buena Vista, Aldea San Vicente Buenabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0281-43	FECHA:	10 de marzo de 2025

TECHO



Foto 1: Vista de cubierta de techo en bodega y dirección. Ingreso de polvo y roedores. Colocación de machimbre en bodega y dirección en total 33 metros cuadrados

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: Vista de muros. Pintura en muros exteriores e interiores 1600 metros cuadrados

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIRTERNAS/DEPÓSITOS DE AGUA



Foto 3: Sustitución de depósito de agua 1250 lt

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA(ALBAÑERÍA, HERRERÍA, ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA)



Foto 4: Vista e instalación de balcones en aulas en total 25 metros cuadrados

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA(ALBAÑERÍA, HERRERÍA, ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA)



Foto 5: Vista y sustitución de pila

REPARACION DE COCINA



Foto 6: Vista de sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

Micaela Vicente Pelico

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

