

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán                 | MUNICIPIO:                     | Momostenango                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Santa Lucía Buenabaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0284-43               | FECHA:                         | 10/03/2025                  |



Foto 1: pintar



Foto 2: pintar



Foto 3: pintar




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPEL 43



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán                 | MUNICIPIO:                     | Momostenango                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Santa Lucía Buenabaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0284-43               | FECHA:                         | 10/03/2025                  |



No. 1 pintar



No. 2 pintar



No. 3 pintar




Foto 4: pintar



Foto 5: colocacion de piso ceramico



Foto 6: colocacion de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán                 | MUNICIPIO:                     | Momostenango                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Santa Lucía Buenabaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0284-43               | FECHA:                         | 10/03/2025                  |



Foto1: pintar



Foto 2: pintar



No. 3 pintar



No. 4 pintar



No. 5 pintar



No. 6 pintar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

