

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Rancho Candelaria, aldea Pitzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0286-43	FECHA:	26 de marzo 2025.



Foto 1: Sustrucción de marcos oxidados y pintura de puertas de baños




Foto 2: Priorización para instalación de balcones



Foto 3: Sustrucción de 1 tapadera de baño, e impermeabilización de pared de baño.



Foto 4: Prioridad de complementación del cerco perimetral



Foto 5: Nivelación y necesidad de adoquinamiento de patio.



Foto 6: Sustrucción de tubos de chimenea y reparación de 1mts de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

