

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Centro América" J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Calle 7-02 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-1729-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: imagen del estado del techo de la bodega y la filtración de agua en época de invierno.



Foto 2: imagen del techo de los servicios sanitarios, se nota el deterioro y agujeros donde filtra el agua en época de invierno.



Foto 3: imagen de la estructura de tablayeso la cual por la fragilidad y el deterioro necesita sustitución.



Foto 4: imagen del deterioro de la estructura del cielo falso en la cual incluso hay partes faltantes por el deterioro de las mismas.



Foto 5: imagen del estado de los vidrios, los cuales deben de ser reemplazados de manera inmediata, por el polvo y mal estado en que se encuentran.



Foto 6: imagen del estado del portón, el cual es muy frágil y debe de ser reemplazado, ya que es una necesidad urgente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---