



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123  
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

|                             |                                                 |                                |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPÁN                                     | MUNICIPIO:                     | MOMOSTENANGO                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Vespertina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pasuc, aldea Los Cipreses |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-1755-43                                   | FECHA:                         | 10 de marzo de 2025               |



Foto 1: Sustitución de pintura exterior, incluye suministro y materiales (8 cubetas de pinturas comex, acrílico y 4 de aceite, 25 brochas), canal de PVC frontal y trasero por canal galvanizado, mantenimiento, pintada de



Foto 2: Vista de las barandas a sustituir, por barandas espaciadas a 12 cm, entre si y en su 90% verticales con algunor adornos de por medio.



Foto 3: Vista frontal de porton a pintar y puerta de bodega a sustituir.



Foto 4: Vista del techo de cocina y bodega a sustituir con cosntaneras y laminas troqueladas



Foto 5: Vista frontal del aula al que se le colocará balcón, planta baja.



Foto 6: Sustitución de piso de concreto por porcelanado a dos aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

