

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chi Pú, aldea Patzám
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0025-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Remolacion de la cocina, dos ilado de block de la cocina



Foto 2: Sustitucion de torta de por piso



Foto 3: Cambio de dos Plancha de Cocina, por que esta mal estado



Foto 4: Por mal estado el techo de la cocina y la pintada de la concina



Foto 5: Remoladacion pared de la pila, por humedad de la pared



Foto 6: Regia por corriente agua de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, utilizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Foto 7: La instalación de balcones consiste en la colocación de estructuras en un aula.



Foto 8: por la pintura muy palido, se va pintar aula 1



Foto 9: Pintada aula 2 de la escuela por que ya no se mira el color



Foto 10: Pintada del aula 3 por que ya se determino el color



Foto 11: Foto 12: por deterior de la pintura aula 5



Foto 12: Por deterior de pintura del aula 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Foto 13: Por tiempos esta detoriando la pintura exterior de las aulas



Foto 14: Por muchos tiempo se detoriando la pintura del aula



Foto 15



Foto 16:



Foto 17:



Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--