

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO O:	Escuela Oficial Rural Mixta Chijuluti	DIRECCION DEL ESTABLECIM	Paraje Chijuluti
ESTABLECIMIENT O:	08-06-0026-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Cambio de laminas 4 aulas de mal estado oxidado y gotea mucho de agua a tiempo de lluvia.



Foto 2 balcones para 4 aulas para proteger los vidrios y mas seguro.



Foto 3 balcones para 2 aulas para proteger los vidrios y mas seguro.




Foto 4: balcones para la cocina para proteger los vidrios y mas seguro.



Foto 5: Remoladacion de la chapa de la puerta de un aula.



Foto 6 Mejorar la higiene de la cocina de la escuela a traves de colocacion de lavatrastos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Chijuluti	DIRECCION DEL ESTABLECIM:	Paraje Chijuluti
ESTABLECIMIENT O:	08-06-0026-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Pintada 4 aula de la escuela por que nunca se ha pintado.



Foto 8: por la pintura muy palido, se va mejorar a través de la pinta 2 aula.



Foto 9: Lampara led,colocacion luz electrico porque es necesario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---