



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAN'TÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0331-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Módulo IV Ventanas (2) del aula del profesor Mario parte frontal.



Foto 14: Módulo IV Ventanas (2) del aula del profesor Mario parte de atrás.



Foto 15: Módulo V Ventana (1) de Cocina parte frontal.



Foto 16: Módulo V Ventanas (2) de la cocina a un costado.



Foto 17: Colocación de Malla en el muro perimetral.



Foto 18. Colocación de Malla en el muro perimetral (Otro ángulo).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria Elena V.C.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAN TÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0331-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Módulo II Ventana de la bodeguita de Educación Física.



Foto 8: Módulo II Ventana de la Dirección parte de atrás.



Foto 9: Módulo III Ventana del aula de la seño Macaria parte de atrás.



Foto 10: Módulo III Ventana del aula de la seño Angelina parte de atrás.



Foto 11: Módulo IV Ventana del aula del profesor Rubén parte frontal.



Foto 12: Módulo IV Ventana del aula del profesor Rubén parte de atrás.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elena V.C.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAN'TÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0331-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo I Ventana de la bodega alimentación (1).



Foto 2: Módulo II Ventanas del aula de la seño Francisca parte frontal (2).



Foto 3: Módulo II Ventanas del aula de la seño Perla parte frontal (2).



Foto 4: Módulo II Ventanas del aula de la seño Perla parte de atrás (2).



Foto 5: Módulo II Ventana de la bodeguita de enseres parte frontal.



Foto 6: Módulo II Ventanas de la bodeguita de enseres parte atrás (1).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Maria Elena V.C.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

[Signature]

