



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LEON, ALDEA XECACHELAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0337-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Se observa el estado actual de las aulas con cielo falso en mal estado (aula 1)



Foto 2: Reparación de la estructura de techo con la instalación de Cielo Falso UPVC



Foto 3: Se observa la situación actual de las ventanas con vidrios quebrados



Foto 4: Situación actual de las ventanas.



Foto 5: Se observa el sistema deficiente de iluminación e inexistente sistema de fuerza (tomacorrientes)



Foto 6: Pintura en las paredes se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

