



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Rosa del Pilar Serrano de López	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuacorrál
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0343-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Colocación de piso acrílica



Foto 2: Sustitución de tinaco



Foto 3: Instalación de tubos de drenajes



Foto 4: sustitución de pila



Foto 5: pintada de la escuela



Foto 6: Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Juan Carlos C. S. V. N.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

