

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	paraje Centro Chullaj Juchanep, aldea Xecachelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0353-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Ventana de cocina a cambiar debido a que no tiene ninguna puerta por lo que se encierra calor al cocinar



Foto 2: pila en mal estado, ya no cuenta con valvula para resguardar el agua.



Foto 3: estado de la pintura por ello se decidió pintar y ampliación de cerco con maya.



Foto 4: en una de las aulas el piso está realmente dañado por lo que se optó por colocarle piso de granito.



Foto 5: la salida de canales y bajada de agua es muy reducida que causa inundaion en el patio de la escuela, se desea ampliar la misma



Foto 6: el techo de lámina de una de las aulas está relativamente caducada por lo que se cambiará incluyendo su base de madera a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICO

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	paraje Centro Chuilaj Juchanep, aldea Xecachelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0353-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 7: se pretende colocar balcones a dos aulas para protección.



Foto 8: se requiere el cambio de azulejos en lavamanos


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:


Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

