

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Páraje Chuiabaj, Aldea Chuacorrál
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0354-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: 1.1 Mantenimiento de estructura de techo de patio.



Foto 2: 2.1 Instalación de techo en área entre dos módulos con costaneras.



Foto 3: 2.2 Sustitución de láminas acanaladas a troqueladas en bodega.




Foto 4: 2.3 Sustitución de techo con patas.



Foto 5: 3.1 Pañuelo en cornisa con bajadas de agua en techo de tres aulas.



Foto 6: 3.2 Sustitución de canal de PVC alto caudal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuiabaj, Aldea Chuacorrál
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0354-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: 3.3 Mantenimiento de canal de cemento en techo de 3 aulas.



Foto 8: 4.1 Mantenimiento de mallas con lijado y pintura.



Foto 9: 5.1. Mantenimiento de repello de pared en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

