

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casa Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-1934-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 7: Vista de la puerta de segundo pintar y reparar Chapa. 10/03/2025



Foto 8: Vista de la puerta de tercero pintar, cambio de chapa y reforzar marco. 10/03/2025



Foto 9: Vista de la puerta de cocina pintar, recortar y cambio de chapa. 10/03/2025



Foto 10: Vista de la puerta de laboratorio de computación pintar y cambiar la parte de abajo. 10/03/2025




Foto 11: Vista de la reja del laboratorio de computación pintar y puerta de bodega pintar. 10/03/2025



Foto 12: Vista de las puertas de Dirección, Cuarto, Quinto y Sexto grado pintada de cada uno. 10/03/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casa Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-1934-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Vista de sustitución de entrepaño 10/03/2025



Foto 2: Vista de la sustitución de la puerta de madera a metal de salida alterna del centro educativo 10/03/2025



Foto 3: Vista de sustitución de puerta del baño de niñas 10/03/2025



Foto 4: Vista de sustitución de la puerta de baño de niños 10/03/2025




Foto 5: vista de mantenimiento y cortar la parte de abajo de puerta de primer grado. 10/03/2025



Foto 6: Vista de la puerta de preprimaria pintar y arreglo de chapa. 10/03/2025

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casa Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-1934-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 13: Vista de 2 ventanas de mismas medidas de las aulas de preprimaria y primero grado 10/03/2025



Foto 14: Vista de 6 ventanas de mismas medidas de las aulas de preprimaria y primero grado 10/03/2025



Foto 15: Vista de ampliación de ventanas en la cocina 10/03/2025



Foto 16: Vista de reparación de ventana en la cocina 10/03/2025



Foto 17: Vista de sustitución de lavamanos del baño de niñas y niños 10/03/2025



Foto 18: Vista de sustitución de urinal en baño de niños 10/03/2025

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

