

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiyat, aldea Chuachituj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-2483-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Aula para sustitución de piso de cemento por piso cerámico



Foto 2: Colocación de rejillas de metal en el perímetro de la cuneta



Foto 3: sustitución de losa de patio



Foto 4: Cambio de canales y tubos de bajadas de agua




Foto 5: Reparación y mantenimiento de puertas



Foto 6: Colocación de una hilada de bloques en el perímetro de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Paraje Chiyal, aldea Chuachituj
CÓDIGO DEL	08-06-2483-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Cambio de inodoros y accesorios



Foto 2: Sustitución de cuneta de tierra por concreto



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---