



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PATZITÉ, CANTÓN SACASIGUÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0009-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: TECHO DEL ESTABLECIMIENTO EN MAL ESTADO, VISTA LATERAL



Foto 2: TECHO ESCUELA, LADO DIRECCIÓN



Foto 3: MANTENIMIENTO PINTURA DE MUROS INTERIORES DE AULAS, DIRECCIÓN, COCINA, BODEGAS.



Foto 4: MANTENIMIENTO, PINTURA DE MUROS INTERIORES DE AULAS.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, ESTRUCTURA DE METAL SIN VENTILACIÓN, DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, CERRADAS SIN VENTILACIÓN, DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Samuel Ixcotoyac

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

