

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE LA POBLACION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0024-45	FECHA:	10 DE MARZO 2025



Foto1: Reparación de cocina, reparacion de muro, sustitucion de piso, instalación plancha, instalación chimenea, instalación pila, instalacion de 1 puerta y 2 ventanas



Foto 2: Sustitucion de vidrios, varandas y piso.




Foto 3: reparacion de rejilla de agua con metal




Foto 4: pintada y reparacion de logotipo del establecimiento



Foto 5: pintada en la parte exterior de las dos aulas

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--