

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON ARROYO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0036-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: ADOQUINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA.



Foto 2: ADOQUINAMIENTO EN FRENTE DE LA ESCUELA.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON LA INSTALACIÓN DE 2 HILERAS DE DE BLOCK, SUSTITUCIÓN DE MALLA Y PUERTA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON LA INSTALACIÓN DE 2 HILERAS DE DE BLOCK, SUSTITUCIÓN DE MALLA Y PUERTA




Foto 5: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN AULAS Y CORREDOR DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 6: MANTENIMIENTO A JARDÍN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---