

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Luis Sibilá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0380-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: En esta fotografía demuestre que es necesario nivelar los muros e igual el bloks abajo para que sea mas garantizado



Foto 2: En esta fotografía demuestra tambien colocacion de blok e nivelacion de muros, cambiar mallas.



Foto 3: En esta fotografia demuetre que hay una grada en frente las aulas es por la misma razon en necesario colocar las barandas



Foto 4: En esta fotografia demuetre es necesario la colocacion de barandas para la seguridad de los estudiantes



Foto 5: En esta fotografia refleja que es necesario la sustitucion de la puerta principal



Foto 6: En esta fotografia demuestre que es una necesidad urgente cambiar la puerta por una nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FRANCISCO J. SANCHEZ Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Luis Sibilá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0380-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: En esta fotografía demuestre que es muy urgente y necesario la reparación de lava manos para que los niños lo utilicen.



Foto 2: En esta fotografía demuestre que es importante la repacion de lava manos



Foto 3: En esta fotografía refreja que es muy necesario lava trastos para que las señoras les facilite en la preparacion de los alimentos



Foto 4: En esta fotografía refleja el espacio para poder realizar e instalar lava trastos para la cocina



Foto 5: colocacion de barandas




Foto 6: Se coloca barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Isaac Tojin Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---