



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	paraje Siquibá, Canton Sacasiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0493-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: pintura descolorida



Foto 2: 9 balcones, tres enfrente y seis atrás del centro educativo, aulas de primero a sexto



Foto 3: pintura descolorida de las puertas



Foto 4: proteccion de lamparas platico, sustitucion por metal.



Foto 5: lamina deteriorado de los baños y capotes



Foto 6: pavimento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

mpu
Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

