

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PAMOCHÉN, ALDEA PAMARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1707-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Sustitución de techo de baño y lavamanos



Foto 2: Sustitución de tasa de baño



Foto 3: Sustitución de puerta en la entrada de la cocina.



Foto 4: Instalación de balcones, en bodega y cocina.



Foto 5: Sustitución de piso de cemento por piso de cerámica en la cocina.



Foto 6: Sustitución de chapas en mal estado por chapas marca Yale.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PAMOCHÉN, ALDEA PAMARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1707-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 7: Pintura en muro de interiores y exteriores de 6 aulas.



Foto 8: Sustitución de piso de tierra por pavimento frente a la cocina.



Foto 9: Mantenimiento al sistema de agua potable.



Foto 10: Mantenimiento al sistema de drenaje




Foto 11: Sustitución depósito de agua cerca de los baños.



Foto 12: Sustitución de puertas pequeñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público