



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bella Vista Cantón San Luis Sibilá.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2478-43	FECHA:	10 de Marzo del año 2025



Foto 1: Es la puerta en el baño ya esta picado.



Foto 2: La parte de abajo lo tienen cortado por lo mal estado que ya esta.



Foto 3: La puerta 1 que se cambia de direccion.



Foto 4: Se cambia de direccion de la puera 2 se arruina por el aire lo tira a la pared.



Foto 5: los balcones que nesecita pintar




Foto 6: Se va a lijar y se pintara según sea su color.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bella Vista Cantón San Luis sibilá,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2478-43	FECHA:	10 de Marzo del año 2025



Foto 1: Pintada de las costaneras.



Foto 2: colocacion y pintada de las costaneras.



Foto 3: Cambio de laminas de las dos aulas cocina y bodega.




Foto 4: Se cambia las laminas porque se levanta los mojinetes y ahí cambia la direccion de lo anterior.



Foto 5: Cambio de iluminacion en los focos en las dos aulas, cocina y bodega




Foto 6: Se realiza nueva instalacion del servicio de energia en las dos aulas cocina y bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QRE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bella Vista Cantón San Luis sibilá.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2478-43	FECHA:	10 de Marzo del año 2025



Foto1: Se levanta los mojinets de las dos aulas, cocina y bodega.



Foto 2: Se amplia los mojinets de la cocina y bodega.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público