

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chirijnimajuyup, aldea Tzanjón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0002-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: pintura de circulacion interior y exterior del establecimiento



Remozamiento de regia en el lado norte del establecimiento



Remozamiento de canales del entechado del establecimiento



Foto 4: Remozamiento puerta de cocina



Foto 5: Instalacion de grdas hacia el segundo nivel del establecimiento





Foto 6: Remozamiento de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chirijnimajuyup, aldea Tzanjón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0002-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Pintrua para los parales del entechado de cancha




Remozamiento de pila de cocina



Remozamiento de la losa de la terraza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

