

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuisocop, aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0030-42	FECHA:	10 de marzo de 2025




Foto 1: Entechado a realizar



Foto 2: Ventanas a cambiar



Foto 3: Area donde se colocará los canales



Foto 4: Area de adoquinamiento



Foto 5: Area de sustitución de cielo falso




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos. Realizar el número de hojas.

 Firma y sello del representante de la escuela		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---