



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE BELLA LINDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE BELLA LINDA, ALDEA CHOQUI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0036-43	FECHA:	10/03/2025



PINTURA DE PAREDES POR FUERA PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO.



PINTURA DE PAREDES PARTE TRASERA DEL ESTABLECIMIENTO



PINTURA DE PAREDES POR DENTRO AULA 1 DEL ESTABLECIMIENTO.



PINTURA DE PAREDES POR DENTRO AULA 2 DEL ESTABLECIMIENTO.



SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO, REPELLO DE PAREDE INTERIOR Y SUSTITTUCION DE PLANCHA DE COCINA.



REPELLO DE PAREDES EXTERIOR, SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL, SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS PVC E INSTALACION DE BALCONES DE

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

